

## 国标、德标截



## 产品

J41H、J41Y、J41W国 截 启 件为圆 形 密封 为平 或圆 形 体中心 作  
动。国 截 仅 于完全全开和全关 一 不 □ 定义允 □和□ 。

## 产品 构



		79	20592				79	20592	
15	130	95	95	65	45	2	16	16	
20	150	105	105	75	55	2	16	18	
25	160	115	115	85	65	2	16	18	
32	180	135	140	100	78	2	18	18	
40	200	145	150	110	85	2	18	18	
50	230	160	165	125	100	2	20	20	
65	290	180	185	145	120	2	22	22	
80	310	195	200	160	135	2	22	24	
100	350	230	235	190	160	2	24	24	
125	400	270	270	220	188	2	28	26	
150	480	300	300	250	218	2	30	28	
200	600	360	360	310	278	2	34	30	
250	650	425	425	370	332	2	36	32	
300	750	485	485	430	390	2	40	34	
350	850	550	555	490	448	2	44	38	
400	950	610	620	550	505	2	48	40	
450	1050	660	670	600	555	2	50	46	
500	1150	730	730	660	610	2	52	48	

PN40

DN	L	D		D1	D2	F	B	
		JB/T	HG/T	JB/T	HG/T		JB/T	HG/T
		79	20592	79	20592		79	20592
15	130	95	95	65	45	2	16	16
20	150	105	105	75	55	2	16	18
25	160	115	115	85	65	2	16	18
32	180	135	140	100	78	2	18	18
40	200	145	150	110	85	2	18	18
50	230	160	165	125	100	2	20	20
65	290	180	185	145	120	2	22	22
80	310	195	200	160	135	2	22	24
100	350	230	235	190	160	2	24	24
125	400	270	270	220	188	2	28	26
150	480	300	300	250	218	2	30	28
200	600	375	375	320	285	2	38	34

PN63

DN	L	D		D1	D2	F	B	
		JB/T	HG/T	JB/T	HG/T		JB/T	HG/T
		79	20592	79	20592		79	20592
15	130	105	105	75	55	2	18	20
20	150	125	130	90	68	2	20	22
25	160	135	140	100	78	2	22	24
32	180	150	155	110	82	2	24	26
40	200	165	170	125	95	2	24	28
50	230	175	180	135	105	2	26	26
65	290	200	205	160	130	2	28	26
80	310	210	215	170	140	2	30	28
100	350	250	250	200	168	2	32	30

---

125	400	295	295	240	202	2	36	34
150	480	340	345	280	240	2	38	36
200	600	405	415	345	300	2	44	42

Product

link

<https://www.taik-zg.com/%e5%9b%bd%e6%a0%87%e3%80%81%e5%be%b7%e6%a0%87%e6%88%aa%e6%ad%a2%e9%98%80-product/>